

INFORME AVANCE

PROYECTO:

**RECUPERACIÓN DE SUELOS CON POTENCIAL AGRÍCOLA AGROFORESTAL EN EL
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.**

Ejecutor:	GAD Municipal del cantón Bolívar
Cooperantes:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	Beneficiarios

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de agosto de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se han recuperado 6,6 hectáreas de predios ubicados en el sector El Churo - San José de Tinajillas, parroquia García Moreno, cantón Bolívar.
- Se han realizado las respectivas socializaciones e inspecciones de trabajo en los sectores de la parroquia García Moreno con el Ing. Willam Paspuel Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Adjunto: Matriz de seguimiento mensual Tractor Roturador y Fotografías.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADM CB

DATOS ROTURADOR		DATOS INTERVENCIÓN																	DATOS DEL OPERADOR		DATOS FINANCIEROS							
MARCA	MODELO	SERIE	GAD O JUNTA DE REGANTES	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	COORDENADAS			FECHA	BENEFICIARIO	NÚMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD REALIZADA	HECTÁREAS INTERVENIDAS	GALONES DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FIN	NÚMERO DE HORAS LABORADAS	VALOR DEL SERVICIO/HORA (USD)	DAÑOS	COSTO REFERENCIAL DEL DAÑO	OBSERVACIONES	NOMBRE DEL OPERADOR	CONTRAPORTE DEL BENEFICIARIO	VALOR APROXIMADO	CONTRAPORTE GAD O JUNTA DE REGANTES	VALOR APROXIMADO
								X	Y	Z																		
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	02/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	60	5050	5055	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	89	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	03/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5055	5061	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	04/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	60	5061	5066	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	89	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	05/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Revisión de maquinaria por desperfectos	0,00	0	5066	5066	0	0	Daño del turbo	1300,00	Mediante el chequeo de la maquinaria, se llegó a la conclusión que el turbo sufrió desperfectos por lo que se realizó el cambio del mismo.	Gustavo Santillan	Alimentación	5	Operatividad y mantenimiento	0
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	23/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5066	5078	6	100,8	Ninguno	0,00	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	24/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5072	5078	6	100,8	Ninguno	0,00	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	25/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5078	5084	6	100,8	Ninguno	0,00	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	26/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,00	0	5084	5084	0	0	Ninguno	0,00	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	5	Operatividad y mantenimiento	0
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	García Moreno	Sector El Churo	169832	59658	3030	27/08/2021	Estefanía Herrera	100311362-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5084	5090	6	100,8	Ninguno	0,00	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
													6,67	420			40	672				677						

FOTOGRAFÍAS

